


เครื่องชั่งบรรจุแบบหิวกระสอบชั่ง (Gross Weight Packing)



คุณสมบัติของเครื่อง

1. ควบคุมการทำงานเครื่องด้วย Weight Controller GM8804C-2 ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆ ให้ใช้มากมาย
2. พิกัดการบรรจุ 25-100 Kg. /0.01Kg. ค่าความผิดพลาด +/-0.02Kg.
3. สามารถทำงานในโหมด Tare กระสอบออกก่อนแล้วค่อยชั่งน้ำหนักได้ (Net Weight Mode)
4. สามารถทำงานในโหมดชั่งน้ำหนักรวมกระสอบได้ (Gross weight Mode)
5. ในการบรรจุสามารถรวมน้ำหนักและนับจำนวนกระสอบที่บรรจุไปแล้วได้
6. มีฟังก์ชันกำหนดจำนวนการเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดเครื่องจะสั่งให้หยุดชั่งน้ำหนัก
7. การติดตั้งใช้งานได้ง่ายและสะดวกไม่ซับซ้อน
8. เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้อย
9. ระบบการปิดสินค้าลงมาซึ่งสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมของสินค้านั้น เช่นสินค้าที่มีลักษณะฝุ่นผง เลือกใช้การปิดแบบสกรู หรือสินค้าที่มีลักษณะเมล็ด เกร็ด สามารถเลือกการปิดแบบ Gate Valve
10. ตัวเครื่องต้องการระบบลมที่มีแรงดัน 4-6 Bar
11. ใช้กระแสไฟฟ้า 220VAC/50Hz